

TOMIRTECH* q, p, m,

Demänovská 867
031 06 Liptovský Mikuláš
Slovensko

Návod na montáž a používanie kovových hadíc

Tento návod obsahuje odporúčania a pokyny pre inštaláciu a používanie priemyselných hadíc.

Nedodržanie nižšie uvedených odporúčaní môže mať za následok skrátenie životnosti hadice, jej poruchu alebo poškodenie a následne stratu nároku na reklamáciu.

Upozornenie! Všetky činnosti by sa mali vykonávať v súlade s BOZP.

Zmeny vyhradené.



Rezanie kovových hadíc




Zvarte alebo prinitujte stenu hadice v dvoch bodoch na jednej a druhej strane plánovaného miesta rezu.



Jeden profil hadice odrežte diagonálne napríklad uhlovou brúskou alebo pílkou na kov a odrežte vyčnievajúcu časť profilu.

Montáž

Kovové hadice by mali byť namontované tak, aby smer prúdenia média súhlasil so smerom znázorneným na obrázku.



Fotografie ukazujú spôsoby montáže kovových hadíc: pomocou objímky GBS (obr. 1), nitovanie (obr. 2), zváranie (obr. 3).

Vzhľadom na polygonálnu konštrukciu hadice nezabudnite utesniť pripojenie napríklad silikónovou pastou.

Pri montáži hadice do výfukového potrubia (pre výfukové plyny) odporúčame použiť redukciiu pripojenú k hadici, vyrobenú na zákazku. Zároveň sa odporúča použiť aspoň dvojnásobný priemer hadice, než je priemer výfukovej sústavy. Rovnako odporúčame použitie odťahového ventilátora.



Tomirtech, s. r. o.

Demänovská 867
031 06 Liptovský Mikuláš
Slovensko



+421 44 32 40 800
+421 44 32 40 810



office@tomirtech.sk



<https://www.tomirtech.sk>

TOMIRTECH
KOMPONENTY PRE STROJE